

Aan de bewoner(s) van

Uw brief van / uw kenmerk

Behandelend ambtenaar A. van der Werf
Doorkiesnummer (0341) 359 773
Afdeling RU AW
Onderwerp Storingen openbare verlichting

Zaaknummer: 547615

Documentnummer:




Verzonden: 7 juni 2016

Geachte heer/mevrouw Adreslijst,

Putten, 7 juni 2016

Al geruime tijd wordt de wijk Bijsteren geplaagd door veelvuldige storingen aan de openbare verlichting. In eerste instantie leken deze storingen te maken te hebben met de ontwikkeling van de bebouwing en de daarmee gepaard gaande grondbewerking. Er is echter meer aan de hand. Om te weten te komen waar alle storingen vandaan komen, hebben wij eind 2014 de openbare verlichting laten controleren en alle gevonden gebreken hersteld. Dit leek te werken.


In de eerste helft van 2016 namen de storingen helaas weer toe. Om uit te zoeken waar de storingen vandaan komen, worden opnieuw metingen verricht. Het kaartje op de volgende bladzijde geeft aan waar de metingen al zijn uitgevoerd, waar we op dit moment bezig zijn en waar de metingen nog moeten worden verricht. Om de metingen en reparaties goed te kunnen uitvoeren wordt de openbare verlichting overdag ingeschakeld. In de nacht van 1 op 2 juni heeft de verlichting in Bijsteren niet gewerkt. De installateur heeft na een controlebeurt de verlichting uitgezet en heeft het systeem per ongeluk op 'handmatig schakelen' laten staan. Hierdoor is de verlichting 's avonds niet automatisch aangegaan.



Gebied:



Bekestere (moet nog worden gecontroleerd)



Bollengoed - Kelderskamp - Davelaarsgoed (wordt nu gecontroleerd)



Huybertsenweg – Spruytengoed (gecontroleerd in 2016)



Aaltsengoed – Bouwmeestersgoed (gecontroleerd in 2015)



De Kraak (gecontroleerd in 2015)

De gevonden oorzaken zijn divers. Het uitvallen van de verlichting wordt veroorzaakt door:

- slechte aanleg bij de start van Bijsteren;
- verkeerd aansluiten van de bekabeling;
- water in de grondkabels door slechte opslag en beschadiging;
- graafschade als gevolg van werkzaamheden;
- beschadigingen veroorzaakt door particulieren.

De verlichting in de wijk wordt in één centraal punt geschakeld en gevoed. Wanneer er ergens in de kabels storing optreedt, kan dat gevolgen hebben voor een deel van de verlichting in Bijsteren die daardoor dan eveneens niet meer brandt.

Wij vinden het heel vervelend voor u dat de verlichting in Bijsteren steeds uitvalt en bieden daarvoor onze excuses aan. Naar verwachting zal het controleren en repareren van de verlichting nog 2 tot 2,5 maand in beslag nemen. Alle meetbare schade zal dan hersteld zijn. Alleen de bekabeling waar water in is gelopen, moet daarna nog vervangen worden. Na het doormeten, kan een definitief plan voor het voorkomen van het uitvallen van de verlichting worden gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, zal het plan in het laatste kwartaal van 2016 gereed zijn, zodat de verlichting ook in de toekomst storingsvrij zal kunnen werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Putten,

mr. F.E. Contant,
secretaris

H. A. Lambooj,
burgemeester